

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH
Magdalena Gołoś, 05-240 Tłuszcz, ul. Przelotowa 30
piotrekgołos@gmail.com, tel. 663-425-550

INWESTOR:

Wójt Gminy Klembów
ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38
05-205 Klembów

Budowa drogi gminnej ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy
Rot. W. Pileckiego do granicy z Gminą Radzymin w miejscowości
Rasztów, Gmina Klembów

PROJEKT

INWENTARYZACJA ZIELENI Z PROJEKTEM WYCINKI DRZEW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, TOM I

NUMER KATEGORII OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: XXV, IV,

Stanowisko

Imię, Nazwisko, uprawnienia i specjalność

Podpis

Projektant
Branża drogowa

Piotr Gołoś spec. drogowa, uprawnienia MAZ/0416/POOD/13
Magdalena Gołoś

Tłuszcz, Maj 2024 r.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji drzew przeznaczonych do wycinki w związku z projektem budowy drogi gminnej ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Rot. W. Pileckiego do granicy z Gminą Radzymin w miejscowości Rasztów, Gmina Klembów. Pikietaż drogi od km m 0+000,00 do km 0+918,68. Projektowana ulica Wspólna jest drogą gminną klasy D.

Podstawowe parametry:

- klasa: D (2* 2,5 m)
- prędkość projektowa: 30km/h
- prędkość miarodajna: 40km/h
- kategoria ruchu: KR 1

Zakres opracowania obejmuje:

1. Wycinkę kolidujących drzew oraz drobnych zadrzewień i krzewów znajdujących w projektowanych w liniach rozgraniczających budowy drogi gminnej ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Rot. W. Pileckiego do granicy z Gminą Radzymin w miejscowości Rasztów, Gmina Klembów.
2. Wycinkę drobnych nasadzeń wykonać w uzgodnieniu z właścicielami posesji, jeśli jest to technologicznie możliwe. Zasadne jest przesadzenie drobnej roślinności w uzgodnieniu z właścicielami.
3. Uwaga: w granicach opracowania drobne zadrzewienia i zakrzewienia – przybliżony zakres zaznaczony na rysunku nr 1 do niniejszego opracowania.

Projekt opracował: Piotr Gołoś

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Wizja w terenie.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki:

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
1	sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	110	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi
2	sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	110	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi
3	Lipa (Tilia)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi
4	Lipa (Tilia)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi
5	Lipa (Tilia)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi
6	Dąb (Quercus L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
7	Brzoza (Betula L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
8	Grusza pospolita	40	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
9	Brzoza (Betula L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
10	Brzoza (Betula L.)	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
11	sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
12	Brzoza (Betula L.)	40	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
13	Topola (Populus L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
14	Brzoza (Betula L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
15	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
16	Robinia akacjowa	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
17	Robinia akacjowa	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
18	Robinia akacjowa	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
19	Robinia akacyjowa	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
20	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
21	Dąb (Quercus L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
22	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
23	Robinia akacyjowa	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
24	Robinia akacyjowa	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
25	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
26	Dąb (Quercus L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
27	Dąb (Quercus L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
28	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
29	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
30	Robinia akacyjowa	200	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
31	Robinia akacyjowa	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
32	Robinia akacyjowa	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
33	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	140	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
34	Robinia akacyjowa	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
35	Robinia akacyjowa	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
36	Dąb (Quercus L.)	30	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
37	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
38	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
39	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
40	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
41	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
42	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
43	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
44	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
45	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
46	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
47	Brzoza (Betula L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
49	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
50	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
51	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
52	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
53	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
54	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
55	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
56	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
57	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	110	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
58	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
59	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
60	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
61	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	110	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
62	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
63	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
64	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
65	Dąb (Quercus L.)	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
66	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
67	Dąb (Quercus L.)	50	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
68	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
69	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
70	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
71	Dąb (Quercus L.)	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
72	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	140	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
72	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
73	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
74	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
75	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	140	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
76	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
77	Dąb (Quercus L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
78	Dąb (Quercus L.)	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
79	Dąb (Quercus L.)	60	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
80	Dąb (Quercus L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
81	Dąb (Quercus L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
82	Dąb (Quercus L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
83	Robinia akacjowa	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
84	Dąb (Quercus L.)	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
85	Dąb (Quercus L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
86	Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris L.)	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
87	Robinia akacjowa	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
88	Robinia akacjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
89	Robinia akacjowa	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
90	Robinia akacjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
91	Robinia akacjowa	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
92	Robinia akacjowa	110	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
93	Robinia akacjowa	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

Numer drzewa	Nazwa	Obwód cm	Przyczyna wycinki lub jej brak
94	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
95	Robinia akacyjowa	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
96	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
97	Robinia akacyjowa	70	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
98	Robinia akacyjowa	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
99	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
100	Robinia akacyjowa	80	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
101	Robinia akacyjowa	120	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
102	Robinia akacyjowa	95	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
103	Robinia akacyjowa	100	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności
104	Dąb (Quercus L.)	90	Kolizja z elementem przekroju drogi, zbyt mała odległość od krawędzi drogi, brak widoczności

W tym wycinka drobnych zadrzewień i krzewów :ok. 0,35 ha


Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa znajdujące się na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, a narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem Dębu oznaczonego na planie sytuacyjnym.

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:

- zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,
- pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy),
- dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi),
- jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub

taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ),

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
- wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
- wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),
- niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.



a. Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczególności podczas wykonywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew, należy bardzo intensywnie podlewać wszystkie drzewa znajdujące się na placu budowy przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Drzewa należy podlewać w obrębie korzeni włóśnikowych a nie u podstawy pnia (korzenie włóśnikowe znajdują się w obrębie rzutu korony drzewa). Do podlewania należy użyć przenośnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniających intensywne i ciągłe nawadnianie terenu wokół drzew, należy na każdy centymetr obwodu drzewa zużyć 10 l wody tak by osiągnąć pełne nasycenie wodą gleby na głębokość 10 cm.

b. Ogólne zasady prowadzenia robót

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony:

- nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe,
- nie były składowane materiały budowlane,
- nie poruszał się sprzęt mechaniczny
- prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin,
- czasowe wykopy prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu,
- nie wolno składować w obrębie drzew (w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, parkować maszyn i pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy,
- niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących
- prace ziemne w celu położenia kabli, rurociągów, krawężników itp. Przez te działania uszkodzeniu może ulec system korzeniowy drzewa. Najbardziej narażoną częścią korzenia jest jego system włóśnikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, które pobierają wodę z gleby.
- prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie maszyny zniszczą korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby (zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa.
- rowy zasypywać ziemią żyzną,
- nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem,

a. Pielęgnacja uszkodzonych korzeni

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne:

- wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy),
- zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobójczym ,
- na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni,
- wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną,
- zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi,
- w wypadku uszkodzenia bryły korzeniowej, nie można pozostawić korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia nawet na kilka godzin w upalny dzień .W związku z tym, ścianę wykopu z uszkodzoną bryłą korzeniową należy zabezpieczyć siatką drucianą lub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych słupach od strony wykopu. Pozostawianą przestrzeń około 20 cm szerokości, pomiędzy

ścianą wykopu a ekranem, wypełnić trzeba gruboziarnistym podłożem do wysokości około 40 cm od poziomu terenu. Górną warstwę powinna stanowić mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Należy zapewnić drzewu nawodnienie w trakcie trwania robót w części nie objętej wykopem. Ewentualne cięcia korzeni muszą zostać wykonane ostrym narzędziem.

