

29. KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. OBIEKT Willa Szczęsnówek			5. MIEJSCOWOŚĆ Ostrówek
2. OBECNA FUNKCJA mieszkalny	3. MATERIAŁ drewniany	4. DATOWANIE k. XIX w.	6. GMINA Klembów
21. FOTOGRAFIA 			7. POWIAT wołomiński
			8. WOJEWÓDZTWO mazowieckie
			9. KOD POCZTOWY 05-205
			10. ADRES ul. Piotra Skargi 1 (d.5)
			11. LOKALIZACJA Ostrówek
			12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA Nr obszaru AZP Nr stanowiska na obszarze AZP Nr stanowiska w miejscowości
			13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 154/10 obr. 0008 Lipka
			14. WŁASNOŚĆ osoba prawna
			15. RODZAJ UŻYTKOWANIA mieszkalna
			16. INFORMACJA O OCHRONIE Nr i data wpisu do rejestru zabytków WEZ 1984 r. Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego 3.Up – teren zabudowy usług publicznych
18. STAN ZACHOWANIA dobry			17. RODZAJE ZAGROŻEŃ czynniki atmosferyczne
19. WPISUJĄCY DANE Małgorzata Frączkowska Agnieszka Niezabitowska		20. DATA WYKONANIA KARTY ADRESOWEJ 20.07.2019 r.	

22. UWAGI

Budynek drewniany, wzniesiony w konstrukcji ryglowej, opierany deskami, na fundamentach ceglanych. Obiekt jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Obiekt na planie połączonego prostokąta i kwadratu. Od północy murowana weranda, od południa drewniana przybudówka. Układ konstrukcyjny poprzeczny, trzytraktowy. Bryła rozcłonkowana, przykryta dachem dwuspadowym, przy półszczytach werandy zwieńczone daszkami pulpitowymi. Przylegające od północy i południa przybudówki przykryte dachami jednospadowymi. Elewacja frontowa w parterze 3-osiowa w wysuniętej przybudówce z centralnym wejściem głównym, piętro - 5-osiowe zwieńczone półszczytem, całość elewacji opierzona deskowaniem poziomym. Elewacja północna, z murowaną przybudówką i werandą na piętrze. Brak ozdobnych zwieńczeń półszczytów, oryginalnych balustrad i zdobień werand oraz zachowania opierzenia na elewacjach na przemian w pionie i w poziomie. Brak również zachowania zewnętrznych okiennic oraz układu okien dwudzielnych z nadświetleniem.

