


APIS GEO Leszek Kacprzak 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 4				Zał.Nr: 3.2 Wiertnica:			
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga gminna wraz z kanalizacją deszczową Zleceniodawca: Gmina Klembów Wiercenie: APIS GEO Leszek Kacprzak Dozór geol.: A. Dąbała				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 103.30 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-01-10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.ł] Stratygrafia Profil litologiczny [m] Przelot [m] Opis litologiczny Symbol gruntu Warstwa geotechniczna Wilgotność Stan gruntu										
1.30 2.00 Czwartorzęd Czwartorzęd 1.0 2.0 3.0 1.00 1.50 1.70 2.00 3.00 piasek drobny próchniczny brązowy+ korzenie drzew piasek drobny brunatno-szary piasek drobny+ żwir piasek gliniasty brązowy pył piaszczysty szary przewarstwiony piaskiem pylastym PdH Pd Pg Πp Pπ I IIc III w w/nw w szg tpl pl										

APIS GEO Leszek Kacprzak 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 5				Zał.Nr: 3.3 Wiertnica:			
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga gminna wraz z kanalizacją deszczową Zleceniodawca: Gmina Klembów Wiercenie: APIS GEO Leszek Kacprzak Dozór geol.: A. Dąbala				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 102.60 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-01-10			
	Głębokość zwiadczenia wody [m.p.p.t]	Stratigrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nasyp niekontrolowany szary	nN			
			1.0		1.00	piasek drobny szary	Pd	I		szg
					1.30	glina piaszczysta szara przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp Pg	Ilc	w	tpl
			2.0							
			3.0		3.00					

APIS GEO Leszek Kacprzak 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 6				Zał.Nr: 3.4 Wiertnica:			
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga gminna wraz z kanalizacją deszczową Zleceniodawca: Gmina Klembów Wiercenie: APIS GEO Leszek Kacprzak Dozór geol.: A. Dąbala				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 103.30 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-01-10			
1	Głębokość zwiarcia wody [m.p.p.t]	3	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
2			4	5	6	7	8	9	10	11
										
					0.60	piasek drobny żółty	nN		w	
			1.0				Pd	Ia		szg
					1.20	piasek gliniasty brązowy + żwir	Pg	IIc		tpl
			2.0							
					2.50	piasek gliniasty brązowy		IIb	w	pl
			3.0		3.00					

APIS GEO Leszek Kacprzak 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 7				Zał.Nr: 3.5 Wiertnica:			
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga gminna wraz z kanalizacją deszczową Zleceniodawca: Gmina Klembów Wiercenie: APIS GEO Leszek Kacprzak Dozór geol.: A. Dąbala				System wiercenia: Ręcznie Rzędna: 104.50 m n.p.m. Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2018-01-10			
	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypany Nasypany				nasyp niekontrolowany brązowy 0.30 piasek drobny żółty 1.30 piasek drobny ciemnożółty	nN Pd	I	mw w nw	szg

APIS GEO Leszek Kacprzak 05-230 Kobyłka			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 8				Zał.Nr: 3.6			
							Wiertnica:			
Miejscowość: Ostrówek Gmina: Klembów Powiat: wołomiński Województwo: mazowieckie			Obiekt: droga gminna wraz z kanalizacją deszczową Zleceniodawca: Gmina Klembów Wiercenie: APIS GEO Leszek Kacprzak Dozór geol.: A. Dąbala				System wiercenia: Ręcznie			
							Rzędna: 106.00 m n.p.m.			
							Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2018-01-10	
	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
	[m.p.p.ł]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba brązowa	Gb			
					0.30	piasek drobny żółty	Pd	I	w	szg
					2.50					