

INWENTARYZACJA ZIELENI

***Projekt budowlany budowy drogi gminnej ulicy
Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do
pikietażu 1+162,18 wraz z skrzyżowaniem z ulicą Piotra
Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości
Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński.***

Jednostka ewidencyjna: 143407_2 Klembów

Obręb 0008 Lipka dz. nr: 325/2, 325/1, 1237, 272, 267, 266/2, 266/3, 329/16, 255, 248/6, 248/8, 248/7,
1231, 249/2, 250/3, 328/1, 250/1, 206, 205/1, 205/2, 203, 202, 201/7, 201/1, 201/15, 201/2, 16/3, 1216, 1227,
1218, 1219

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

INWESTOR:

Wójt Gminy Klembów
z siedzibą: Urząd Gminy w Klembowie
ul. Gen. F. Żymirskiego 38, 05-250 Klembów

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

„PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana
mgr inż. Grażyna Urban
z siedzibą: ul. Kresowa 18, 05-200 Wołomin

Opracował:	Podpis
inż. Adam Rosiński	

1. Dane informacyjno ogólne:

1.1 Nazwa obiektu budowlanego

Planowana inwestycja polega na budowie drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz z skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński.

1.2 Nazwa Inwestora

Inwestorem jest Wójt Gminy Klembów z siedzibą w Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. F. Żymierskiego 38, 05-205 Klembów.

1.3 Nazwa jednostki projektującej:

Projekt został wykonany przez „PROJ-BUD” Firma Projektowo-Budowlana mgr inż. Grażyna Urban z siedzibą: ul. Kresowa 18, 05-200 Wołomin.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji szczegółowej drzewostanu kolidującego z budową drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do pikietażu 1+162,18 wraz z skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński.

W celu umożliwienia realizacji inwestycji zachodzi konieczność wycinki drzew, krzaków i porostów w ilości wg wykazu. Drzewa są przeznaczone do wycinki ponieważ stwarzają zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych, ze względu na możliwość przewrócenia podczas silnych wiatrów oraz kolizje z infrastrukturą drogową, elementami odwodnienia lub siecią elektroenergetyczną.

Stan drzewostanu udokumentowano na załączonym wykazie.

Wykaz drzew do usunięcia opracowano zgodnie z art. 83 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami). W obrębie pasa drogowego nie ma pomników przyrody ani zieleni szczególnie chronionej.

INWENTARYZACJA ZIELENI

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz inwentaryzacja pozostałych drzew
w związku z budową drogi gminnej ulicy Warszawskiej na odcinku od pikietażu 0+275,00 do
pikietażu 1+162,18 wraz z skrzyżowaniem z ulicą Piotra Skargi i skrzyżowaniem z ulicą Leśną, w
miejscowości Ostrówek, gmina Klembów, powiat wołomiński

Nr	Skład gatunkowy	Średn ica pnia [cm]	Obwód pnia na wysokoś ci 1,3 m [cm]	Ilość egz. Drzew [szt.]	Ogólny stan zadrzewień		Dys poz ycja
					Ozna czenie	Uwagi	
d1	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d2	Sosna pospolita Pinus sylvestris	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d3	Sosna pospolita Pinus sylvestris	64	200	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d4	Dąb szypułkowy Quercus robur	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d5	Dąb szypułkowy Quercus robur	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d6	Dąb szypułkowy Quercus robur	140	440	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d7	Dąb szypułkowy Quercus robur	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d8	Dąb szypułkowy Quercus robur	100	300	1	- +	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d9	Akacja Robinia pseudoacacia	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d10	Akacja Robinia pseudoacacia	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d11	Dąb szypułkowy Quercus robur	70	220	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d12-d16	Olsza czarna Alnus glutinosa	12	38	5	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d17-d28	Akacja Robinia pseudoacacia	10	30	12	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d29	Akacja Robinia pseudoacacia	10	30	6	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d30-d35	Akacja Robinia pseudoacacia	10	30	12	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d36	Dąb szypułkowy Quercus robur	45	140	2	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d37	Dąb szypułkowy Quercus robur	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d38	Dąb szypułkowy Quercus robur	27	85	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d39	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d40	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d41	Dąb szypułkowy Quercus robur	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d42	Dąb szypułkowy Quercus robur	12	38	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d43	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d44	Dąb szypułkowy Quercus robur	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d45	Dąb szypułkowy Quercus robur	19	60	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d46	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
D47-d56	Olsza czarna Alnus glutinosa	10	30	10	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d57	Dąb szypułkowy Quercus robur	41	130	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d58	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d59	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d60	Dąb szypułkowy Quercus robur	25	80	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d61	Dąb szypułkowy Quercus robur	32	100	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d62	Dąb szypułkowy Quercus robur	111	350	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d63	Dąb szypułkowy Quercus robur	105	330	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d64	Dąb szypułkowy Quercus robur	80	250	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d65	Dąb szypułkowy Quercus robur	105	330	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d66	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d67	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d68	Dąb szypułkowy Quercus robur	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d69	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d70	Brzoza brodawkowata Betula pendula	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d71	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d72	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d73	Dąb szypułkowy Quercus robur	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d74	Brzoza brodawkowata Betula pendula	51	160	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d75	Dąb szypułkowy Quercus robur	54	170	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d76	Dąb szypułkowy Quercus robur	35	110	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d77	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	130	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d78	Dąb szypułkowy Quercus robur	45	140	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d79	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d80	Dąb szypułkowy Quercus robur	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d81	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d82	Dąb szypułkowy Quercus robur	37	115	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d83	Dąb szypułkowy Quercus robur	18	55	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d84	Dąb szypułkowy Quercus robur	76	240	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d85	Dąb szypułkowy Quercus robur	22	70	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d86	Sosna pospolita Pinus sylvestris	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d87	Dąb szypułkowy Quercus robur	27	85	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d88	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d89	Sosna pospolita Pinus sylvestris	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d90	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d91	Sosna pospolita Pinus sylvestris	64	200	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d92	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d93-d94	Dąb szypułkowy Quercus robur	12	38	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d95	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d96	Dąb szypułkowy Quercus robur	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d97	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d98	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d99	Dąb szypułkowy Quercus robur	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d100	Dąb szypułkowy Quercus robur	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d101	Dąb szypułkowy Quercus robur	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d102-d103	Dąb szypułkowy Quercus robur	15	46	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d104	Dąb szypułkowy Quercus robur	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d105	Dąb szypułkowy Quercus robur	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d106	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d107	Akacja Robinia pseudoacacia	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d108	Akacja Robinia pseudoacacia	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d109	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	140	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d110	Dąb szypułkowy Quercus robur	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d111	Brzoza brodawkowata Betula pendula	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d112	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	140	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d113	Brzoza brodawkowata Betula pendula	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d114	Dąb szypułkowy Quercus robur	12	38	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d115	Dąb szypułkowy Quercus robur	67	210	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d116	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d117	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d118	Dąb szypułkowy Quercus robur	86	270	1	- +	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d119-d123	Akacja Robinia pseudoacacia	10	30	5	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d124	Sosna pospolita Pinus sylvestris	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d125-d126	Akacja Robinia pseudoacacia	21	65	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d127	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d128	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d129	Sosna pospolita Pinus sylvestris	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d130	Brzoza brodawkowata Betula pendula	48	150	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d131	Brzoza brodawkowata Betula pendula	43	135	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d132	Brzoza brodawkowata Betula pendula	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d133	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	W
d134	Wiąz pospolity Ulmus minor Mill	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d135	Wiąz pospolity Ulmus minor Mill	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d136	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	210	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d137	Sosna pospolita Pinus sylvestris	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d138	Brzoza brodawkowata Betula pendula	29	90	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	W
d139	Dąb szypułkowy Quercus robur	102	320	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	W
d140	Dąb szypułkowy Quercus robur	45	140	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	W
d141	Akacja Robinia pseudoacacia	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d142	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d143	Dąb szypułkowy Quercus robur	41	130	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d144	Sosna pospolita Pinus sylvestris	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d145	Dąb szypułkowy Quercus robur	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d146	Dąb szypułkowy Quercus robur	15	48	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d147	Dąb szypułkowy Quercus robur	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d148	Akacja Robinia pseudoacacia	54	170	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	W
d149	Akacja Robinia pseudoacacia	61	190	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d150	Akacja Robinia pseudoacacia	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d151	Akacja Robinia pseudoacacia	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d152	Dąb szypułkowy Quercus robur	10	30	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d153	Dąb szypułkowy Quercus robur	10	30	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d154	Akacja Robinia pseudoacacia	15	46	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d155	Sosna pospolita Pinus sylvestris	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d156	Sosna pospolita Pinus sylvestris	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d157	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d158	Sosna pospolita Pinus sylvestris	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d159-d160	Akacja Robinia pseudoacacia	15	46	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d161	Dąb szypułkowy Quercus robur	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d162	Akacja Robinia pseudoacacia	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d163	Akacja Robinia pseudoacacia	32	100	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d164	Akacja Robinia pseudoacacia	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d165	Brzoza brodawkowata Betula pendula	54	170	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d166	Akacja Robinia pseudoacacia	27	85	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d167-d168	Akacja Robinia pseudoacacia	20	62	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d169	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d170	Akacja Robinia pseudoacacia	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d171	Akacja Robinia pseudoacacia	57	180	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d172	Akacja Robinia pseudoacacia	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d173	Akacja Robinia pseudoacacia	40	125	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d174	Akacja Robinia pseudoacacia	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d175	Akacja Robinia pseudoacacia	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d176	Akacja Robinia pseudoacacia	45	140	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d177	Akacja Robinia pseudoacacia	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d178	Dąb szypułkowy Quercus robur	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d179	Sosna pospolita Pinus sylvestris	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d180	Akacja Robinia pseudoacacia	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d181	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d182	Dąb szypułkowy Quercus robur	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d183	Akacja Robinia pseudoacacia	45	140	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d184	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d185	Akacja Robinia pseudoacacia	57	180	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d186-d187	Akacja Robinia pseudoacacia	15	43	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d188	Akacja Robinia pseudoacacia	57	180	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d189	Akacja Robinia pseudoacacia	30	95	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d190-d191	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d192	Akacja Robinia pseudoacacia	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d193	Akacja Robinia pseudoacacia	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d194	Akacja Robinia pseudoacacia	45	140	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d195	Akacja Robinia pseudoacacia	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d196	Akacja Robinia pseudoacacia	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d197	Akacja Robinia pseudoacacia	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d198	Akacja Robinia pseudoacacia	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d199	Akacja Robinia pseudoacacia	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d200-d206	Akacja Robinia pseudoacacia	10	30	7	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d207	Akacja Robinia pseudoacacia	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d208-d209	Jesion Fraxinus excelsior	25	80	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d210	Jesion Fraxinus excelsior	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d211	Akacja Robinia pseudoacacia	35	110	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d212	Akacja Robinia pseudoacacia	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d213	Akacja Robinia pseudoacacia	20	62	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d214	Akacja Robinia pseudoacacia	30	95	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d215	Akacja Robinia pseudoacacia	30	95	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d216	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d217	Akacja Robinia pseudoacacia	10	32	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d218	Akacja Robinia pseudoacacia	15	48	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d219	Akacja Robinia pseudoacacia	41	130	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d220	Akacja Robinia pseudoacacia	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d221	Sosna pospolita Pinus sylvestris	29	90	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d222	Akacja Robinia pseudoacacia	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d223	Akacja Robinia pseudoacacia	70	220	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d224-d225	Akacja Robinia pseudoacacia	15	48	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d226	Akacja Robinia pseudoacacia	48	150	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d227-d228	Akacja Robinia pseudoacacia	25	80	2	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d229	Akacja Robinia pseudoacacia	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d230	Dąb szypułkowy Quercus robur	10	32	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d231	Dąb szypułkowy Quercus robur	10	32	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d232	Sosna pospolita Pinus sylvestris	41	130	1	+ -	Nie koliduje z infrastrukturą drogi	BW
d233	Sosna pospolita Pinus sylvestris	40	125	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d234	Sosna pospolita Pinus sylvestris	53	165	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d235	Sosna pospolita Pinus sylvestris	51	160	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d236	Dąb szypułkowy Quercus robur	15	48	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d237	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

d238	Dąb szypułkowy Quercus robur	10	30	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d239	Sosna pospolita Pinus sylvestris	53	165	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d240-d242	Dąb szypułkowy Quercus robur	15	48	3	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d243	Dąb szypułkowy Quercus robur	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d244	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d245	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d246	Sosna pospolita Pinus sylvestris	43	135	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d247	Dąb szypułkowy Quercus robur	21	65	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d248	Sosna pospolita Pinus sylvestris	38	120	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d249	Dąb szypułkowy Quercus robur	15	48	3	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d250	Sosna pospolita Pinus sylvestris	37	115	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d251	Sosna pospolita Pinus sylvestris	25	80	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d252	Brzoza brodawkowata Betula pendula	10	30	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W
d253	Sosna pospolita Pinus sylvestris	30	95	1	+ -	Kolizja z infrastrukturą drogi	W

Oznaczenia:

+ drzewa zdrowe - ładny pokrój

+ - drzewa zdrowe - średni pokrój

- + częściowa próchnica pnia lub częściowo zniekształcony przekrój

- próchnica pnia, owocnik grzyba, lub połamane, usychające, bezwartościowe

W- wycinka

BW- brak wycinki

P- przesadzenie